




راهنمای علائم و نشانه های مدارهای الکتریکی

علائم مورد استفاده در دیاگرام سیم کشی		
علائم	توضیحات	شماره
	ارتباط بین تجهیزات	۱
	نقطه اتصال	۲
	بدون اتصال	۳
	روکش	۴
	نقطه اتصال در شبکه (نود)	۵
	سوکت نر و مادگی	۶
	دوشاخه کانکتور - محل اتصال کانکتور	۷
	سنسورها	۸
	عملگر دستی بدون بازگشت به حالت اولیه (پایدار)	۹
	عملگردستی با بازگشت اتوماتیک به حالت اولیه	۱۰
	عملگر براساس سرعت چرخشی	۱۱
	عملگر به وسیله فشار	۱۲
	عملگر با زمان	۱۳
	عملگر با دما	۱۴
	موقعیت سوئیچ	۱۵
	باتری G1	۱۶
	آلترناتور G2	۱۷

علائم مورد استفاده در دیاگرام سیم کشی		
شماره	توضیحات	علائم
۱۸	استارت	
۱۹	سوئیچ	
۲۰	فیوز	
۲۱	سوپاپ	
۲۲	رله N/O	
۲۳	رله N/C	
۲۴	گرم کننده	
۲۵	لامپ تک رشته ای	
۲۶	لامپ دو رشته ای	
۲۷	مجموعه کلیدهای روی دسته راهنما	
۲۸	LED	
۲۹	دیود	
۳۰	بلندگو	
۳۱	آنتن	