

Reverse Sensor (Passive)-Pars LX

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فيوز کالسکه اي	BB10
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئیچ	SW00
فشنگي دنده عقب	2200
بازر دنده عقب	2225
یونیت هشدار دنده عقب (Passive)	2220
سنسور هشدار دنده عقب راست	2235
سنسور هشدار دنده عقب چپ	2230
لامپ دنده عقب راست	2635
لامپ دنده عقب چپ	2630

Reverse Sensor (Passive)-Pars LX

